

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум»
Н.Н.Наседкин

«24» август 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул.Заводская, 52

1.4. Сведения о размещении объекта:

- Корпус №1: блок теоретического обучения 4- этажа; мастерские - 1этажа ; общественно-бытовой блок- 2этажа:

- Общежитие- 5 этажей:

- наличие прилегающего земельного участка да; 62038,00 кв. м

1.5. Год постройки здания: Корпус №1 -1977; общежитие -1969; последнего капитального ремонта: 2018г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: март - апрель 203 0г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Сакский технологический техникум»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 296505, Республика Крым, г. Саки, ул.Заводская, 52

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации

1.11. Территориальная принадлежность: региональная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым г. Симферополь,
пер. Совнаркомовский,3 тел. (факс) – (0652)27-52-32; (0652)27-61-33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: среднее профессиональное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние обучающиеся

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
318 студентов

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении студента от автобусной остановки «СТТ» необходимо перейти по пешеходному переходу и двигаться по направлению тротуара к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4.	с нарушениями зрения	ВДН
5.	с нарушениями слуха	ВДН
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ВДН
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как недоступно частично, для разных категорий инвалидов, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2030года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта ГБПОУ РК СТТ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*

2. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум»
Г.Н.Наседкин

«11» апреля 2020г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РК «Сакский технологический техникум»

1.2. Адрес объекта: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Корпус №1: блок теоретического обучения 4- этажа; мастерские -1этажа; общественно-бытовой блок-2этажа;

- Общежитие- 5 этажей;

- наличие прилегающего земельного участка да; 62 038 кв. м

1.4. Год постройки здания: Корпус №1 -1977; Корпус №2- 1969; общежитие -1969; последнего капитального ремонта: 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: март - апрель 2030г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум» (краткое – ГБПОУ РК СТТ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3 тел. (факс) – (0652)27-52-32; (0652)27-61-33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: среднее профессиональное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние обучающихся

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 318 студентов

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении студента от автобусной остановки СТТ необходимо перейти по пешеходному переходу и двигаться по направлению тротуара к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор ГБОУ РК СТР



Наседкин Н.Н

Заместитель директора по АХЧ Гужиков Владимир Афонасьевич + 7 (978) 1015363

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул.Заводская, 52

1.4. Сведения о размещении объекта:

- Корпус №1: блок теоретического обучения 4- этажа; мастерские -1 этажа ; общественно-бытовой блок- 2 этажа;

- Общежитие- 5 этажей:

- наличие прилегающего земельного участка да; 62038 кв. м

1.5. Год постройки здания: Корпус №1 -1977; общежитие -1969; последнего капитального ремонта: 2018г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: март - апрель 2030 г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 296505, Республика Крым, г. Саки, ул.Заводская, 52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: среднее профессиональное образование

3. Состояние доступности объекта

2. 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

4. при движении студента от автобусной остановки «СТТ» необходимо перейти по пешеходному переходу и двигаться по направлению тротуара к зданию

5. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как недоступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2030года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА ГБПОУ РК «СТТ»

5. Особые отметки

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	есть	1		нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения	текущий ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	есть			замечаний нет	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

учреждению				
------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть				К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход								
2.6.	Лестница (наружная)	есть				К, О, С		текущий ремонт
2.7.	Пандус (наружный)	есть				К, О, С		текущий ремонт
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника			текущий ремонт

2.9.	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	текущий ремонт
2.10.	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.11.	Площадка перед внутренней лестницей	есть	-	-	-	-	-	текущий ремонт
2.12.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.13.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход								
2.14.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15.	Пандус (наружный)	есть	-	-	отсутствуют перила ограждения	К, О	устройство перил ограждения	текущий ремонт
2.16.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.17.	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.18.	Тамбур	есть	-	-	замечаний нет	К, О, С	-	-
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей	есть	-	-	замечаний нет	К, О, С	-	-
2.20.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.21.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.22.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-			-
Запасной вход слева	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-		не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри)	есть	-		не соответствует ширина марша меньше	К	ширину марша не изменить, возможно, только при	технические решения невозможны –

здания), (в т.ч. зоны безопасности)				1,35 = 1,10 отсутствуют		реконструкции здания	организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С, Г	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	-	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

1. I. Результаты обследования:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки ул. Заводская, 52

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, С, О, Г	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	8		<p>имеются пороги при входе в туалеты,</p> <p>отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,</p> <p>отсутствует аварийное освещение</p> <p>отсутствуют поручни и опоры</p> <p>отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</p>	К, С, О, Г	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p> <p>оборудовать кнопкой вызова</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	есть	1		<p>отсутствуют поручни и опоры</p> <p>отсутствуют крючки для одежды, костылей двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,</p> <p>имеются пороги при входе в душевую</p>	-	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p> <p>оборудовать кнопкой вызова</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4		<p>имеются пороги при входе в бытовую комнату,</p> <p>отсутствуют краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы</p>	-	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

					двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей		и т.п. оборудовать кнопкой вызова	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.

1. I. Результаты обследования:
2. 6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический техникум»

296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	С, Г, О, К	установить акустические устройства	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте обучающихся с ограниченными возможностями.



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБПОУ РК «Сакский
 технологический техникум»
 Н.Н.Наседкин
 « 23 августа 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения на период до 2030 года

№ п/п	Наименование	Финансирование	Сроки реализации мероприятий
1.	Вход на территорию:		
	Установка доступных элементов информации об объекте.	Дополнительные средства	2030
	Установка калитки с прозрачными полотнами шириной не менее 1.0 м.	Дополнительные средства	2030
2.	Путь движения на территории:		
	Установка тактильных средств в соответствии с требованиями стандартов.	Дополнительные средства	2030
	Установка дополнительных поручней на лестничных площадках в соответствии с требованиями стандартов	Дополнительные средств	2030
	Выравнивание поверхности пути.	Средства ОУ	2030
	Установка нескользкого покрытия входной группы и наружной лестницы	Дополнительные средства	2030
	Визуальные средства на всех дверях со стеклянными створками	Дополнительные средства	2030
	Контрастная окраска первой и последней ступеней наружной лестницы.	Средства ОУ	ежегодно
3.	Входная площадка:		
	Установка навеса, водовода	Дополнительные средства	2030
4.	Оборудование места парковки:		
	Оборудование парковочного места в соответствии со стандартами. Обеспечение информацией по пути следования МГН.	Дополнительные средства	2030
5.	Кабинеты, актовый зал, спортивный зал		
	Установка дублированных информирующих обозначений помещений в соответствии с требованиями стандартов.	Дополнительные средства	2030
6.	Установка системы средств информации и сигнализации для всех категорий инвалидов.	Дополнительные средства	2030
7.	Тамбур:		
	Установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов. Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.	Дополнительные средства	2030